

Erledigt Tearing/Glitch 10.12.6 Kaby Lake

Beitrag von „Scanla“ vom 20. Juli 2017, 23:37

Ich besitze folgende Hardware:

- GA Z270N WIFI
- i7 7700k
- R9 280 MSI
- 10.12.6

Im SMBIOS habe ich den Hackt als 18,1 eingetragen. Alles funktioniert bis jetzt super, jedoch fällt es mir auf dass ich beim verschieben der Fenster eher ein Tearing sehe, der aussieht wie ein Schatten und dabei summt meine Grafikkarte(wahrscheinlich die Kondensatoren). Gibt es etwas was ich wissen sollte? Ich habe bei Ralf seiner Sierra Anleitung gesehen dass es extra eine config für kaby lake glitches gibt. Hat es damit etwas zu tun?

Liebe Grüße 