

Erledigt

App Store Login Problem

Beitrag von „al6042“ vom 21. Juli 2017, 20:10

Das hatte ich vor kurzem beim meinem Z87X-UD3H auch...

Bei der Überprüfung des Systems stellte ich fest, dass der Intel-LAN-Chip nicht in macOS aktiv war und somit weder "en0" noch der "builtin"-Eintrag erfolgreich vom AppStore geprüft werden konnte.

Durch einen NVRAM-Reset habe ich die Ozmosis-Settings neu einlesen lassen und schwupps, ging es wieder.

Prüfe das doch mal bei dir per DPCI Manager nach.

Achte auch darauf, ob in deiner Config.plist, unter "System Parameters", der Eintrag "Inject Kexts" auf "Yes" steht.

Solltest du bei dir den NVRAM-Reset durchführen müssen, geht das bei Clover nach folgender Anleitung:

[https://www.hackintosh-forum.d...0-NVRAM-Reset-mit-Clover/](https://www.hackintosh-forum.de...0-NVRAM-Reset-mit-Clover/)