

Erledigt

turbo speed wird nie erreicht (laut intel power gadget)

Beitrag von „stoersignal“ vom 22. Juli 2017, 00:41

hab jetzt alles am laufen aber irgendwie funktioniert speedstep und turbo/overclocking nicht so wie es sollte, bzw. ich es will.

hab im bios die turbo geschwindigkeit auf 4200 hochgedreht mit pikes script eine entsprechende ssdt erstellt, aber das maximum was bei einem geekbench score test erreicht wird sind 3,7. also weniger als die standardmäßigen 3,9??

laut intel P.G. ist die niedrigste frequenz 1600 und bis zu den selten erreichten 3,7 gibt es dutzende stufen, aber alle eher im 2 Ghz bereich?

wo kann ich da bei der fehlersuche ansetzen [bios einstellungen](#) sollten passen (unter 10.8.4 mit chameleon hat das overclocking auch ohne ssdt funktioniert mit genau den selben [bios einstellungen](#).....)

pleaaaaassse help!! thx

