

# **Erledigt** turbo speed wird nie erreicht (laut intel power gadget)

**Beitrag von „Brumbaer“ vom 22. Juli 2017, 14:25**

Mit welchem Geekbench hast du getestet ?

Altes Board, da sind die Sachen etwas anders.

Schau mal unter

Intel Turbo Boost Technology im BIOS. Da kannst du den Turbo einschalten.

Darunter sind die Turbo-Ratios für 1 bis 4 Kerne.

Setze die alle auf den gleichen Wert - nicht Auto

Teste mit Geekbench 3.x 64 Bit oder Cinebench und poste einen Screenshot vom Power Gadget, und poste die Werte die du bei den ratios eingetragen hast und die CPU Frequenz aus dem BIOS Screen Siehe Bild:

