

**Erledigt**

## **Das Update und ein Problem**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 20. September 2012, 00:52**

Hallo selimbaba67,

könnte der Fehler wieder mit der AppleACPIPlatform.kext zusammenhängen? Es gab bei Lion 10.7.4 Probleme mit X58 Chipsätzen bei den Asus Boards. Ich meine das der Fehler auch in Mountain-Lion auftritt! In Multibeast gibt es mittlerweile einen Punkt, womit man eine passende AppleACPIPlatform.kext für Asus Boards installieren kann.