

Erledigt

HD 630 ig-platform-id für airplay

Beitrag von „iMarc“ vom 23. Juli 2017, 20:12

bootet jetzt, aber ohne merkbaren unterschied zu vorher. die ports hs09 - hs 12 lassen sich noch immer nicht excluden und usb sticks werden weiterhin zwar als aufwerfbares medium, aber als interne festplatten im festplattendienstprogramm erkannt.. außer das ganze steckt am usb 3.1 port. liegt also am intel controller? 3.1 läuft ja über asmedia