

**Erledigt**

## **Wake und USB funktionieren nicht korrekt**

**Beitrag von „hitman20“ vom 23. Juli 2017, 21:55**

Hallo zusammen,

ich habe am Donnerstag meine neue Hardware erhalten und am Freitag zusammen gebaut und dann OS X Sierra 10.12.6 installiert. Es handelt sich um das System 2 in meiner Signatur. Ich habe dann so weit meine DSDT geptacht und alles funktioniert auch soweit bis auf USB 3.0 und der Wake aus dem Sleep. Wenn ich den PC in den Sleep schicke und ihn dann wieder aufwecke, startet dieser nach ca. 15 Sekunden einfach neu. Habt Ihr dazu noch eine Lösung?

Mein zweites Problem ist noch, das die USB 3.0 Ports nur als 2.0 durchgereicht werden. In den Systeminformationen werden die Ports angezeigt, das es 3.0 Ports sind, aber diese arbeiten nur als 2.0 Ports. Im BIOS habe ich XHCI Hand Off aktiviert oder muss ich dort noch was anderes aktivieren?

Ich habe mal meine Clover Ordner und die IOReg angehängt.

Danke für eure Hilfe.

Gruss

hitman20