

Erledigt

MacOS Sierra 10.12.6: Umzug vom GA-G31M-ES2L zum GA-Z87M-D3H HD5770 & WhiteScreen

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 23. Juli 2017, 22:54

Solche Hackintosh-Seuchen-Tage wie die vergangenen habe ich nicht erlebt, seit ich mich mit dem Thema befasse, 😞

Ich habe jetzt Stunden versucht, einen funktionierenden UEFI-Clover-Bootstick zu erstellen, um Sierra wieder zu installieren, aber da ging nichts. Die Restet-Taste habe ich heute mindestens 50 mal gedrückt und dass sich die neue Hardware-Konfiguration mehrmals aufhängt, habe ich bis zum Kauf des neuen MB inkl. CPU u. RAM vor 2 Wochen mit den 10 Jahre alten Brettern nicht erlebt. Dazu habe ich bei meinen bislang bestens funktionierenden EC- & YOS-Sticks so in den EFIs & config.plist rumgewurschtelt, dass auch nichts mehr so ist wie anfangs.

Wieso die Sticks plötzlich nicht mehr als UEFI-Sticks im MB-Bootmanager erkannt werden, weiß ich auch nicht. Ein Laden optimierter Einstellungen (F7) brachte keine Besserung. Und dauernd höre ich, wie die für OS X gedachte HDD runter- und neu anfährt: alles Sachen, die bei den anderen Boards nicht auftraten.

Sollten die gekauften Hardware-Teile MB, CPU & RAM fehlerhaft sein, müsste sich das doch auch unter Win10 zeigen. Win10-1703 läuft aber einwandfrei auf der Nachbar-HDD - da zickt nichts.

Langsam vergeht mir die Lust, mit den neuen Sachen noch was in Richtung Hackintosh anzufangen. Da hätte ich mir das Geld sparen können - die ollen Sachen liefen ja! 😞

Gruß
LOM