

Erledigt

Problem mit WLAN in Hackintosh Yosemite (Lenovo G50-45)

Beitrag von „bernod“ vom 24. Juli 2017, 09:19

[@nxtFighter](#)

Wenn die WLAN Karte drin ist: RTL8723BE
dann wird sie von OSX nicht unterstützt..

>>

[El Capitan auf HP-Notebook mit i-5200u](#)

müsstest Dir ne andere besorgen
guckst du hier:

[WLAN + BT USB oder mPCI](#)

du bräuchtest aber PCI-E für deinen Lenovo, denke ich?!