

Erledigt

## HD 630 ig-platform-id für airplay

Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. Juli 2017, 12:59

Geil! Hätte mich aber auch echt geärgert wenn wir das nicht hinbekommen hätten! Der USBInjectAll hat also Probleme mit iMac 18.3. Vielleicht liegt's auch an Veränderungen von Apples Seite aus, schließlich ist der iMac 18.3 auch ein Sonderfall was USB Stromstärken betrifft und besitzt ein gesondertes USBX Device in der DSDT, zum Steuern der Stromstärken... Wie sieht's denn mit iMac 17.1 und den USB Sticks im FPDP aus? Bis sich was tut würde ich dir raten es bei dem 17er SMBios zu belassen, solange du dadurch keine Nachteile gibt.

Trotzdem wollte ich dich bitten noch einmal zum 18er zu switchen, meine letzte DSDT + SSDT zu benutzen und mir einen IOREG davon zu schicken. Mich interessiert wie 200 Serien Boards auf UMAP und bezüglich AppleBusController reagieren, das wäre lieb!

Und freut mich das es für dich auch interessant war, für mich ebenfalls sehr informativ 👍

Edit: Habe gerade überlegt noch ein Issue auf Github zu öffnen, da habe ich das hier gesehen: <https://github.com/RehabMan/OS-X-USB-Inject-All/issues/6> Da sind wir wohl nicht die einzigsten

