

Erledigt

WLAN + BT USB oder mPCI

Beitrag von „bernod“ vom 27. Juli 2017, 20:43

leider auch so kein Erfolg.. muss ich im Clover ggf. noch was anhaken?
sind das alles KEXT to Patch oder auch kernel Patches?
also so wie in meinem Screenshot vorhin richtig platziert?
im Bluetooth keinerlei Anzeige "Es wurden keine Informationen gefunden." 😞

[@the_viking90](#) ok.. die Variante probier ich nochmal...

[@the_viking90](#) [@Harper Lewis](#)

leider auch nicht über S/L/E

WIFI Geht.. Bluetooth nix...

EDIT:

ich hab´s wieder zurückgedreht auf KEXTE im Clover/Other

muss ich bei den KextToPatches denn noch Häkchen setzen bei Info-Plist? Siehe Bild 1

und wenn ich die config.plist im Texteditor öffne sind die werte auf Data und auch anders bzw. konvertiert... das passt auch so oder? siehe Bild 2

Kann es sein, dass für Sierra 10.12.6 andere Werte eingetragen werden müssen? Weiss da jemand Rat.. im Netz habe ich nix gefunden...

ich bin wohl der erste der mit dieser Karte kein Bluetooth hinkriegt..