

Erledigt

H_AMP_FAN Connector

Beitrag von „Dnl“ vom 28. Juli 2017, 00:57

Danke, ich werde mir das morgen mal genauer anschauen! 😊 Für heute gehts ins Bett. 😊

Edit: wenn ich das richtig gesehen habe, lässt sich das mit einer SSDT auch nicht regeln, weil sie im endeffekt nichts mit den Fan Controllern zu tun hat. Weitere ideen? 😊

Edit2: Okay, der trick war die FakeSCM_LPCSensors.kext zu löschen aus /Library/Extensions jetzt funktioniert alles! 😊