

**Erledigt**

## **AppleUSBXHCIPCI und/oder USBInjectAll.kext**

**Beitrag von „jacun“ vom 28. Juli 2017, 15:41**

Weil trotz USBInjectAll.kext zwei USB-Ports nicht funktionierten, habe ich in KextsToPatch noch AppleUSBXHCIPCI installiert. Aus Versehen hatte ich dabei USBInjectAll gelöscht. Nach dem Start funktionierten alle 15 USB-Ports. Der Systembericht für USB (also, welche Ports 3.0 und welche 2,0 sind) sieht sowohl mit als auch ohne USBInjectAll gleich aus.

Nun meine Frage: Wird USBInjectAll.kext dann überhaupt noch benötigt? Und wenn ja, warum?