

Erledigt

Rauschen in den Lautsprechern Gigabyte z170hd3p

Beitrag von „tglaesmann“ vom 28. Juli 2017, 17:47

Danke Für den Hinweis Nio82

Nach erfolgreicher Installation von Sierra habe ich als erstes den Wlanstick Archer t2u zum funktionieren gebracht.

Danach habe ich mehrfach versucht meine config.plist des zweiten baugleichen Pcs auf den anderen zu übertragen.

Auf dem zweiten funktioniert der Sound fehlerfrei über den Lautsprecher des Acer-Monitors über 3,5mm Klinke.

Auf dem Pc meiner Partnerin (gleiche Komponenten) leider nicht.

Windows liefert aber Ton über den gleichen Anschluss, also kein Hardwaredefekt.

Auch Audioclover_acl habe ich mit verschiedenen Einstellungen getestet.

werde beide config.plist beifügen.

Die funktionierende config.plist1 die nicht funktionierende configplist2