

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 29. Juli 2017, 14:45

Wenn der BT-Part unter USB-Bereich nicht zu sehen ist, brauchst du im Bluetooth-Bereich nicht nachschauen, der wird mit Sicherheit leer sein.

Nutzt du in deiner Config.plist den Patch zum Umgehen des 15-Port-Limits?
Welche Kexte hast du für USB an welcher Stelle im Einsatz?