

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „dcpro11“ vom 29. Juli 2017, 14:54

[@al6042](#) soweit ich weiß, hab für USB nur den usbinjectall.kext drin. Was im clover angeht hab ich nichts geändert oder kein patch für dieser 15-port-limits. ich kann am abend nochmal ein print von mein kext ordner uploaden und mein config.plist ... jetzt bin ich nicht zuhause 😊