

Erledigt

Hackbook Usb Strom Problem

Beitrag von „kuckkuck“ vom 29. Juli 2017, 18:01

[@Raoul Duke](#) SSDTs haben in der Menge keine Begrenzung, sobald du sie eingesetzt und einen Neustart gemacht hast, einfach einen IOReg senden 😊

[@Reprise80](#) Vieles davon kann ich nicht nachvollziehen und bin mir auch nicht sicher ob es so in der Benutzung vorgesehen ist. Übersichtlich ist was anderes. Die großzügige Benutzung bestimmter Patches entspricht unter anderem auch garnicht RehabMans aktuellen Statements... Auf jedenfall ist da was USB und anderes betrifft einiges Krum bei dir, allein die nicht vorhandene USB 3 Erkennung (iPhone steht trotz 3.0 Port in 2.0 drinnen)

Also ich würde da einiges verändern und überarbeiten. Am besten wäre es wenn du deinen ganzen Clover Ordner mal anhängen könntest, ich kann versuchen den mal fürs erste zu überarbeiten... Anfangen solltest du am besten damit: [Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#) und FakePCIID_XHCIMux entfernen sowie deine [BIOS Settings](#) checken.

Es kann gut sein dass das excluded der Ports garnicht unbedingt notwendig ist, da bei deinem Controller evtl. nur HS01-04 und SSP5-8 verfügbar sind...