

**Erledigt**

# BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „Brumbaer“ vom 30. Juli 2017, 01:21

Ok, USB geht und der Dongle wird unterstützt.

D.h. es sollte ohne weiteres Zutun gehen.

Was siehst du, wenn du im Systembericht auf Bluetooth drückst statt auf USB ?

Sowas ?



Falls da nichts steht, wird kein BT Treiber geladen.

Die Dateien die AI hochgeladen hat, updaten die Firmware auch für nicht unterstützte Modelle. Allerdings wird dein BT Device von diesem Kext nicht unterstützt.

Man müsste es ggf. um einen Eintrag erweitern.