

Erledigt turbo speed wird nie erreicht (laut intel power gadget)

Beitrag von „jaykop“ vom 30. Juli 2017, 12:58

Hallo.

ich habe die intel 3770 ohne k und da musste ich für die Speed Step Einstellungen also TurboModus folgende Einstellungen mit Clover vornehmen. Die Einstellungen unter Drop Tables sind entscheidend.

