

Erledigt

## **DSDT muss nach jedem BIOS Reset neu gepatcht werden**

**Beitrag von „hitman20“ vom 30. Juli 2017, 17:48**

Die DSDT bleibt ja die selbe nur passt die halt nachdem CMOS Reset nicht mehr mit den [BIOS Einstellungen](#) zusammen und bringt dann ACPI Fehler und das System startet dann nicht mehr.