




Erledigt

10.12.6 Sierra mit GTX 1060 und i7 4790k bootet nicht

Beitrag von „Nio82“ vom 30. Juli 2017, 23:08

[@andydragon](#)

Erstmal, du hast bei der Clover Installation ja praktisch alles angewählt, das ist viel zu viel. Mehr als auf diesen Bildern brauchst du in der Regel nicht für einen funktionierenden UEFI Clover:



Die geladenen Kexte sehen passend aus, einzig die Apple-ALC-OZM brauchst du nicht, die ist

für Ozmosis. Die kexte kommen in den Ordner EFI/Clover/Kexts/Other.

Bevor du jetzt Clover neu installierst, lösche den "alten" Clover komplett aus der EFI Partition der System Platte. Nach der Clover installation mounte die EFI Partition des USB Sticks & kopiere dir die Config.plist vom Clover auf dem Stick, in den Cloveer auf der System EFI.

Was ich jetzt nicht ganz verstehe, wie der NV Webtreiber schon vorhanden sein kann? Hust du jetzt Windows, El Capitan & Sierra nebeneinander installiert? Odere hast du ElCap nur mit Sierra Upgegradet? Wenn ja mach eine saubere Sierra neu Installation bei der du die ElCap Partition neu Formatierst. Sonnst sind natürlich die alten Multibeast Sachen zum Teil noch dar.

Lad die Config.plist vom USB Stick auch mal in deinem nächsten Post als Datei mit hoch.