

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „Brumbaer“ vom 31. Juli 2017, 02:13

Zwei Möglichkeiten,

es ist irgendwas Hardware mäßiges oder die Firmware passt nicht.

Falls du sicher bist, dass es nicht an Kabeln, Störstrahlung (mal Wlan abschalten) oder sonst was liegt, kannst du eine andere Firmware ausprobieren.

Um eine mglw. passende Firmware einzuspielen.

Anwendung auf eigene Gefahr - ich kann nicht testen und sicherstellen, dass die Firmware wirklich passt,

Ich habe ein BRCMPatchRAM2.kext Und BRCMFirmwareData.kext angehängt bei denen ein hoffentlich passender Eintrag für deine Karte hinzugefügt wurde.

Du deinstallierst die Kexte, die du von AI bekommen hast - Cache neu aufbauen nicht vergessen - und kopierst die zwei Dateien in den EFI/Clover/kexts/Other Ordner.