

Erledigt

## OOB Wifi Karte combo + Bluetooth

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 31. Juli 2017, 08:37

Denn BrcmFirmwareRepo.kext nicht. der muss in "/System/Library/Extensions".

Der BrcmFirmwareRepo.kext wird von der Entwicklerseite auch nur als Notlösung empfohlen wenn BrcmFirmwareData.kext nicht funktioniert.

BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext gehören beide in den EFI Ordner.  
Dokumentation dazu hier:

<https://github.com/RehabMan/OS-X-BrcmPatchRAM>

BTfirmwareUploader.kext ist eine andere Entwicklung und hat nichts mit den beiden anderen Kexten zu tun. Daher sollte man diesen Kext nicht nutzen wenn man die BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext nutzt.

Dokumentation dazu hier:

<http://forum.osxlatitude.com/i...etooth-firmware-uploader/>