

Erledigt

Sleep geht jetzt (warum auch immer) aber eine USB TimeMachine Platte wird dabei getrennt

Beitrag von „jacun“ vom 31. Juli 2017, 13:20

Hab schon ResetHDA im Clover Configurator und irgendeinen Kext, dessen Name mir gerade entfallen ist, probiert. Ohne Erfolg. Sowohl erst das eine, dann das andere, als auch beides gleichzeitig.

Ich habe ein Vermutung und werde mal dieser Anleitung folgen: [Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Meine Vermutung ist, daß die Platten im Sleepmodus (besonders am 3.0-Anschluß) etwas weniger Spannung bekommen und sich deshalb abmelden. Ist auch bei Festplatten am USB normaler Macs ein häufiges Problem.