

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „Brumbaer“ vom 31. Juli 2017, 13:29

Das Firmware einspielen ist einfach.

Nur wie beschrieben die Dateien von AI deinstallieren und die aus dem Attachment in den Other Ordner spielen.

P.S. Hatte das Attachment vergessen, war schon spät, jetzt ist es aber da. Siehe mein letztes Posting.