

Erledigt

Von Yosemite nach Sierra - Ozmosis - H77-DS3H

Beitrag von „griven“ vom 31. Juli 2017, 20:06

Sieht gut aus ist deaktiviert 😊

Wenn jetzt der NVRAM noch beschreibbar ist sollte der Webtreiber auch tun was er tun soll. Kannst Du mal folgenden Befehl ins Terminal tippern

Code

1. `sudo nvram test=test`

den Rechner anschließend neu starten und dann

Code

1. `nvram test`

eingeben? Wenn auf den 2. Befehl nicht Test als Ausgabe kommt sondern eine Meldung die besagt das die Variable nicht gefunden werden kann ist der NVRAM bei der Bios Version nicht beschreibbar und der Grund für die Ignoranz des Webtreibers gefunden.