

Erledigt

10.12.6 Sierra mit GTX 1060 und i7 4790k bootet nicht

Beitrag von „Nio82“ vom 31. Juli 2017, 20:07

[@andydragon](#)

Du hast meine Frage nicht wirklich beantwortet. Hast du für die Sierra Installation die Platte neu formatiert oder nicht? Anscheinend hast du nur ein Upgrade von El Cap zu Sierra gemacht, oder teufel ich mich? Sonst könnte ja der Web Treiber nicht schon vorhanden sein. Oder hast du El Cap & Sierra nebeneinander installiert???

Clover hast du auch nicht so neu installiert wie ich es sagte! Du solltest vorher den "alten" Clover vom EFI des Systems löschen, aber in deinem Archive sind die Daten von dem vorherigen Clover mit drinne. So kann es nicht funktionieren!!!

Die Nvidia Grafik kann nicht laufen weil NV Disable=1 in der Config.plist aktiviert ist. Damit wird die NV Grafik Unterstützung komplett abgeschaltet.

Ich hab dir jetzt einen neuen Clover erstellt. Die Grafik sollte damit jetzt laufen.

Nicht wundern das keine FakeSMC...Sensor.kexte im Clover/kext/Others Ordner liegen. Die hab ich direkt in die FakeSMC.kext mit integriert.

Teste den Clover mal, Aber nochmals, wenn du den jetzt auf die EFI kopierst, lösche vorher den vorhandenen Clover!!!

P.S. Hab den Post von [@Altemirabelle](#) gerade erst gesehen. Die Einstellungen zur NV Grafik hab ich alle angepasst in dem Clover von mir. Die anderen Einstellungen soll andydragon selber vornehmen & testen. 😊