

Erledigt

10.12.6 Sierra mit GTX 1060 und i7 4790k bootet nicht

Beitrag von „Nio82“ vom 31. Juli 2017, 22:05

[@andydragon](#)

Du hast meine Frage ja wieder nicht beantwortet! Rede ich gegen eine Wand? 😏

Und bitte hab etwas mehr Geduld & fummle nicht mit irgendeinem Tool da zwischen. 😠 Wie soll man das bitte nachvollziehen können? Was war das für ein Tool? 😲 ...MultiBeast richtig?

Was willst du eigentlich? Das es einfach schnell irgendwie läuft? Oder das es langfristig & stabil funktioniert? 😞

In Momenten wie diesen frag ich mich dann echt, warum opferst du für so was deine Zeit???



... 🙄

An meine Anleitung 1zu1 gehalten hattest du dich nicht, sonst wären in dem in Post 35 hochgeladenen Clover nicht die ganzen unnötigen & sich gegenseitig blockierenden .efiDateien drinnen! Die Config.plist vom USB Stick hast du auch nicht in den Clover auf der Platte übertragen. Und wer hatte dir eigentlich die Config.plist aus dem Clover aus Post 35 erstellt? Wie Altemirabelle schon sagte waren da viel zu viele Fixes angewählt, die dann auch den Boot verhindern können. Ich hab sie drinne gelassen weil ich dir den Lerneffekt überlassen wollte, zu testen welche nötig sind & welche nicht! Aber der Herr spielt ja lieber mit Installer Tools rum anstatt sich Zeit zu nehmen etwas in Ruhe zu machen & was zu lernen! 😞

Kein Wunder das dein Multibeast Clover jetzt bootet, die Config.plist ist ja fast leer & zufällig lässt sich dein Rechner mit den Standard Clover Einstellungen auch booten. Wäre das nicht der Fall, hätte dir die Tomatengrütze auch nichts gebracht.