

**Erledigt**

## **Mac Pro 1.1 Umbau mATX**

**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 1. August 2017, 13:15**

[Arstidir:](#)

Dann hast Du wohl andere Abstandshalter genommen, denn beim Beispiel ist es auch ein mATX-MB.

Bei mir funktioniert die WiFi-BT-Combo-Karte (China ca. 32 Euro) in beiden Bereichen, ohne dass ich etwas tun musste (unter Win händisch die Treiber eingebunden).

Gruß  
LOM