

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Nio82“ vom 1. August 2017, 18:01

[@the_viking90](#) [@Mocca55](#) [@mpcom](#)

Die Treiber im Startpost stammen aus dem BootCamp Packet von Sierra. Sind also die Originalen Treiber von Apple.

Mocca55 die Treiber im BootCamp liegen als .exe in den Ordnern. Der Gerätemanager kann aber Treiber nur im entpackten Zustand als .inf erkennen. Daher findet er die Treiber nicht.

Deinstalliere den Treiber unter Installierte Software und/oder im Gerätemanager & installiere ihn neu.

mpcom BT mit den BootCamp Treibern zum laufen zu bringen ist etwas schwierig. Daher hab ich auch eine Anleitung geschrieben! Nicht immer nur alles runterladen & doppelklicken & wens nicht gleich funst beschweren. Sondern auch mal lesen was beim DL geschrieben steht!

Treiber deinstallieren, BT Teil der Karte aus dem Gerätemanager löschen. Eventuell CCleaner oder ähnliches drüber laufen lassen. Dann AppleBluetoothBroadcom64.zip laden, entpacken, die .exe starten & installieren. Dann sollte BT auch ordnungsgemäß funktionieren. So hat es bis jetzt jedes mal bei mir unter Windows 10 x64 funktioniert.