


Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Mocca55“ vom 1. August 2017, 18:37


[@Nio82](#)

Ich habe die [BootCamp treiber](#) (die *.exe) installiert aber dann funktioniert der Wlanteil der Karte nicht. BT funktioniert. Also habe ich versucht die Windows Treiber (inf) aus dem Windows Treiber Ordner (C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\bcmwl6.inf_amd64_neutral_87721eed7ac1f8e) manuell zu wählen im Gerätemanager. Aber das wird der Treiber nicht erkannt. Hab auch schon alles wieder gelöscht und neu versucht. Hatte aber bis jetzt keinen Erfolg.

Windows-Treiber-Ordner



Gerätemanager



Gruß Michael