

**Erledigt**

## **turbo speed wird nie erreicht (laut intel power gadget)**

**Beitrag von „ozw00d“ vom 2. August 2017, 00:59**

Ein stress test mit voller Auslastung lässt sich auch ziemlich leicht ohne irgendwelche Hilfsmittel im terminal realisieren:

Terminal aufrufen

yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & (lastet bei mir die cores bis zur Obergrenze aus, system läuft trotzdem stabil)

wenn test durch einfach ein "killall yes" im terminal (ohne Anführungszeichen).

Immer diese Spielerei mit den ganzen tools 😊 ich frage mich wozu man das braucht, vieles lässt sich auch on board erledigen.