

Erledigt

WLAN Modul unter Mavericks auf einen MB 2,1 nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 2. August 2017, 07:13

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Ich habe deinen Beitrag mal in die passende Rubrik verschoben, da es sich ja um ein Original MacBook von 2006 handelt und nicht um einen Hackintosh... 😊

Leider sagt weder das Tool MacTracker, noch die WebSite <http://www.everymac.com> welche WLAN-Karte in dem Gerät genau verbaut ist. Da heisst es immer nur "AirPort Extreme 802.11a/b/g/n), aber kein Hersteller oder Model.

An dieser Stelle würde ich dich bitten mal das Programm [DPCIManager](#) herunterzuladen, auszuführen und einen Screenshot vom zweiten Reiter, namens "PCI List", hier als Anhang zu posten.