

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „exitus126“ vom 2. August 2017, 15:43

In deiner config.plist war ein DSDT Fix für USB enthalten, den hab ich mal entfernt. Kann sein das sich mit den USB Kexts in die Quere kommt, versuch mal die kexts und die neue config.plist
Sonst porbier mal nur den USBInjectAll, da muss man etwas rumprobieren.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk