

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „Arstidir“ vom 2. August 2017, 15:57

[@exitus126](#)

Wenn nur USBInjectAll drin ist, funktioniert es weiterhin nicht.

Wenn nur genericUSB drin ist, wird die Exfat Platte in 2 von 5 Versuchen nach langer Wartezeit als interne Platte erkannt.

Ein Stick in HFS+ wird sofort als externes Medium erkannt. Eine weitere Platte in HFS+ wird gar nicht erkannt 😞

An meinem Macbook sowie anderen Computern funktionieren die Platten einwandfrei.