

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „exitus126“ vom 2. August 2017, 16:08

versuch mal diese config.plist, hab noch den "change 15 port limit to 26 in XHCI kext (100-series)" Patch eingebunden. Dazu nur die USBInjectAll benutzen.