

Erledigt

WLAN Modul unter Mavericks auf einen MB 2,1 nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 2. August 2017, 19:49

So,

dann lass mich mal schnell meine Mavericks-VM starten und prüfen, ob der IO80211Family.kext in den Plugins die Vendor-/Device-ID deiner Atheros AR242x/AR542x WLAN-Karte noch kennt... 😊

EDIT:

Laut der Info.plist vom AirportAtheros40.kext sollte die 168C:001C noch schnurren:

Code

1. <key>Atheros Wireless LAN PCI</key>
2. <dict>
3. <key>CFBundleIdentifier</key>
4. <string>com.apple.driver.AirPort.Atheros40</string>
5. <key>IOClass</key>
6. <string>AirPort_AtherosNewma40</string>
7. <key>IOMatchCategory</key>
8. <string>IODefaultMatchCategory</string>
9. <key>IONameMatch</key>
10. <array>
11. <string>pci168c,30</string>
12. <string>pci168c,2a</string>
13. <string>pci106b,0086</string>
14. <string>pci168c,1c</string>
15. <string>pci168c,23</string>
16. <string>pci168c,24</string>
17. </array>
18. <key>IOProbeScore</key>
19. <integer>700</integer>
20. <key>IOProviderClass</key>
21. <string>IOPCIDevice</string>
22. </dict>

Alles anzeigen