

**Erledigt**

## **Mac Pro 1.1 Umbau mATX**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 2. August 2017, 20:10**

Hast du die DSDT denn auch auf den Stick kopiert? Vermutlich nicht, also: Vom Stick booten, die EFI der SSD mounten und die DSDT wieder aus EFI/Clover/ACPI/Patched löschen. Danach Neustart und wieder von der SSD booten.