

**Erledigt**

## **WLAN Modul unter Mavericks auf einen MB 2,1 nicht erkannt**

**Beitrag von „Selle1983“ vom 2. August 2017, 22:25**

Ist echt seltsam mit der WLAN karte. Für den Intel GMA 950 gibts ne kext Install die auch soweit funktioniert aber danach will das Mavericks nicht mehr komplett hoch booten. Aber am Anfang vom booten ist die Schrift weg und der normale boot screens vom OSX kommt.

Ich habe noch ne AR5BXB72 . Was meint ihr, soll ich die mal verbauen?