

Erledigt

## Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „al6042“ vom 2. August 2017, 22:38

Der AppleALC ist wahrscheinlich zu alt:

Code

1. as.vit9696.AppleALC (1.0.8)

Versuche es bitte mal mit der Version 1.1.3 -> [AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell](#)

Und prüfe im Systembericht, ob der AppleHDA auch unter "Erweiterungen" angezeigt wird.