

Erledigt

WLAN Modul unter Mavericks auf einen MB 2,1 nicht erkannt

Beitrag von „Selle1983“ vom 2. August 2017, 23:36

Atheros AR5BXB72 Mini PCIe 168c-0024 AR5418/5133 A/B/G/N Y Y Y Y Y Y N patch Atheros40

und die würde mit nem patch gehen? also die AR5BXB72