

Erledigt

WLAN Modul unter Mavericks auf einen MB 2,1 nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 2. August 2017, 23:40

Das könnte gehen, dafür muss aber der Kext manuell gepatcht werden... wobei die Info.plist des Kexts sagt, dass die 168C:0024 unterstützt werden sollte, vorausgesetzt das ist die tatsächliche Vendor-/Device-ID der AR5BXB72... wobei wiederum die 168C:001C, die gerade installiert ist, ebenso in der Info.plist steht...