

Erledigt

## Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „Arstidir“ vom 2. August 2017, 23:50

[@al6042](#)

Dort bekomme ich nur ein Kopfhörerkabel rein, da es geknickt ist. Lautsprecher ist zu lang. das Blech ist schon ein Stück über dem Anschluss.

Es war ja von Anfang an DisplayPort geplant, deshalb hab ich die Anschlüsse weggelassen 😞

Was kann ich denn sonst noch tun um den Sound zum Laufen zu bekommen? 😭