

Erledigt

Hackintosh im G5 aus älteren Resten.

Beitrag von „MiChaNiot“ vom 3. August 2017, 10:02

Also ich hab den AppleALC- und den LiLU-Kext unter CLOVER/KEXT/10.12/ gepackt und im Configurator Bei Audio verschiedene Layouts probiert (5, 7, 11, 12, 13)
Jedoch habe ich bei allen das selbe Problem - nur der Front-Audio funktioniert.

Im Wiki stehen bei den möglichen Layout noch die Werte: (0x100101, 0x100300) jedoch weiß ich nicht was ich damit anfangen kann.

LG