

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „Brumbaer“ vom 3. August 2017, 10:46

In High Sierra ist ein Treiber für deine BT Karte.
Dann sollte die Karte OOTB funktionieren.