

**Erledigt**

## **BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht**

**Beitrag von „the\_viking90“ vom 3. August 2017, 11:13**

Ich hatte das Phänomen auch. Hatte 10.13 auf ne extra Platte gespielt und auf 10.12 funktionierte der BT Part der Karte ohne Probleme.

Woran das genau liegt weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wahrscheinlich wird die FW nicht richtig im OS geladen und dadurch wird dann BT als „nicht Verfügbar“ angezeigt.