

Erledigt Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „Arstidir“ vom 3. August 2017, 16:36

[@derHackfan](#)

Hat leider nur für den ersten Boot funktioniert. Jetzt wird Clover nicht mehr angezeigt, in OS X wird dann trotzdem reingebootet.

Habe jetzt CSM wieder enabled und CDM Video wieder installiert. Jetzt funktioniert wieder alles. Könnt ich was falsch gemacht haben?

[@exitus126](#)

Ich hoffe ich werde nicht lästig 🙄

Habe gerade deine Anleitung bezüglich der SSDT.aml aus diesem Post ausgeführt.

[Mac Pro 1.1 Umbau mATX](#)

Ich konnte die Datei auch erstellen. Nach einfügen in den patched Ordner + Neustart taktet der Prozessor leider nicht herunter sondern bleibt weiterhin bei 4Ghz. Gibt es dazu einen Fix?

