

Erledigt

Z97X-UD5H: Ton und HD nach Aufwachen weg

Beitrag von „kuckkuck“ vom 3. August 2017, 20:53

Dein Case hat sehr sehr viele Ports, deswegen sind wir hier bei insgesamt 20 statt 15 USB Schnittstellen... Wenn du wirklich alle nutzen willst, musst du entweder mit FakePCIIDXHCI_Mux einige von ihnen nach EHCI routen oder den Port Limit Patch mit 15-->21 Ports benutzen.

Das mit USB und Strom kann gut sein, wieviel Saft wird denn im Systembericht/USB so angezeigt? Genug oder irgendwie komisch wenig? Wenn letzteres, dann installiert mal diese [SSDT-EC.aml](#) nach ACPI/Patched und schau ob es besser wird. Schau außerdem nach der Installation ob in IOReg das Device AppleBusPowerControllerUSB im Unterordner "EC" vorhanden ist.