

Erledigt

Sleep geht jetzt (warum auch immer) aber eine USB TimeMachine Platte wird dabei getrennt

Beitrag von „Hunk89“ vom 4. August 2017, 12:02

[@Thogg Niatiz](#)

Also ich habe den USBInjectall drinnen. Von (anderen) injections weiss ich nichts. IOReg File und originale DSDT im Anhang.

Also, deine DSDTs haben gar nichts verändert.

Kann es nicht sein, dass Hotplugging für den USB 3.1 Port einfach nicht möglich ist? Der Anschluss hat übrigens die normale USB Form und nicht type c. Wäre natürlich toll, wenn wir es hinkriegen.

Der Ordner heißt "ohne USB Hacks".

THX

Hunk