

Erledigt

USB 3.0 und Safari Probleme nach Update auf 10.8.2

Beitrag von „fblaese“ vom 23. September 2012, 10:51

Achso. Ganz normal gekauft aus dem AppStore auf meinem MacBook

Edit:

Hat keiner ne Idee, woran es liegen könnte, dass die Front Panel USB 3.0 Anschlüsse nicht funktionieren? Es sind wirklich nur die am Port 1. Die Anschlüsse an der Rückseite funktionieren, und auch Anschluss 2 & 3 für Front Panel USB 3.0 nicht.

Board: GA-Z77X-UD5H